

## **INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, IACONSMA, S.A. DE C.V.**

**AV. JURICA SAN JUAN No. 1111, COLONIA JURQUILLA,  
C.P. 76230, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO.**

*Como Unidad de Verificación Tipo A*

*De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014  
ISO/IEC 17020:2012. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de  
unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección), para las  
actividades de verificación en materia de:*

### **Ductos, recolección y transporte de hidrocarburos\***

**Acreditación No: UVDUC 001  
Vigente a partir del: 31/07/2012**

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.



María Isabel López Martínez  
Directora Ejecutiva

**\*En el alcance establecido en el anexo técnico correspondiente 16UV0067**  
Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar  
acompañado del anexo técnico.



## **INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, IACONSMA, S.A. DE C.V.**

**AV. JURICA SAN JUAN NO. 1111, COLONIA JURQUILLA, C.P. 76230, QUERÉTARO,  
QUERÉTARO, MÉXICO.**

01-442-2341503,  
gerencia.general@iaconsma.com

*Ha sido acreditado como Unidad de Verificación bajo la norma  
NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012. Requisitos para el  
funcionamiento de diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la  
verificación (inspección), para la materia de **Ductos, recolección y  
transporte de hidrocarburos***

**Acreditación Número: UVDUC 001**

Fecha de acreditación: 2012/07/31

Fecha de ampliación: 2018/11/13

Trámite: Ampliación de Verificadores

No. de referencia: **18UV1692**

**Gerente Técnico**

Jaime Jesús Gutiérrez González

NOM-027-SESH-2010, Referente a Mantenimiento y Riesgo

**Gerente Técnico Sustituto**

Miguel Ángel Pérez Martínez

NOM-027-SESH-2010, Referente a Mantenimiento, Riesgo e Integridad

José Rodolfo Robles Macías

NOM-027-SESH-2010, Referente a Mantenimiento, Riesgo e Integridad

Elizabeth Velasco Mendoza

NOM-027-SESH-2010, Referente a Riesgo



**El alcance para realizar las verificaciones es de conformidad con:**

**Materia de Verificación (Inspección): Ductos, recolección y transporte de hidrocarburos**


<b>Norma o Método:</b> NOM-027-SESH-2010 Referente al área técnica de mantenimiento. <b>Fecha de acreditación:</b> 2012/07/31	
<b>Tipo y Rango de la Verificación:</b> Administración de la integridad de ductos de recolección y transporte de hidrocarburos.	
<b>Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección)</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Jaime Jesús Gutiérrez González	2012/07/31
Miguel Ángel Pérez Martínez	2012/07/31
José Rodolfo Robles Macías	2018/11/13
Carolina Moreno Alemón	2018/11/13
<b>Norma o Método:</b> NOM-027-SESH-2010 Referente al área técnica de evaluación de la integridad. <b>Fecha de acreditación:</b> 2012/07/31	
<b>Tipo y Rango de la Verificación:</b> Administración de la integridad de ductos de recolección y transporte de hidrocarburos.	
<b>Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección)</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
José Rodolfo Robles Macías	2012/07/31
Miguel Ángel Pérez Martínez	2012/07/31
Jesús Héctor Manuel Maldonado y Vázquez	2013/08/06

*Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.*



<b>Norma o Método:</b> NOM-027-SESH-2010 Referente al área técnica de evaluación de riesgo. <b>Fecha de acreditación:</b> 2012/07/31	
<b>Tipo y Rango de la Verificación:</b> Administración de la integridad de ductos de recolección y transporte de hidrocarburos.	
<b>Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección)</b>	
Nombre	Fecha de registro
Carolina Moreno Alemón	2017/06/30
Elizabeth Velasco Mendoza	2012/07/31
Jaime Jesús Gutiérrez González	2012/07/31
José Rodolfo Robles Macías	2012/07/31
Miguel Ángel Pérez Martínez	2012/07/31
Jesús Héctor Manuel Maldonado y Vázquez	2013/08/06

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

  
 María Isabel López Martínez  
 Directora Ejecutiva

